


Kit de raccordement DROP pour câble unipolaire (CU)



Kit de raccordement triphasé pour câble CU - code **600289**

■ Kit de raccordement DROP pour câble unipolaire (CU)

Code **600289** - Kit de raccordement triphasé DROP pour câble CU

Le kit de raccordement du câble CU permet de confectionner les 3 têtes DROP.

Il faut 2 kits pour brancher les câbles (arrivée et départ) sur un module DROP 2 directions.

Il faut 3 kits pour brancher les câbles (arrivée, départ, dérivation) sur un module DROP 3 directions.

■ Pièces détachées

Code

600016 - Ressort frette câble CU (rep1)

600044 - Tresse de terre de 1,30 m avec cosse de Ø 8 (rep2)

600018 - Ruban d'étanchéité (pour une boîte de 1,5 m) (rep3)


600118 - Gaine thermorétractable 33-9 15 cm (rep5)

600127 - Capteur cible DROP (rep6)

600014 - Bague couleur (rouge/noir à préciser) (rep7)

606291 - Kit joint pour tête de câble DROP : joint garde-boue (rep10) + anneau (rep11) + joint 25 x 5 (rep12)

600066 - Joint 25 x 5 (rep12)



600123 - Clé allène de 3 (rep13)

600292 - Bouchon DROP avec joint 25 x 5

600287 - Tête de câble DROP CU (comprend une tête de câble (rep8) avec joint 25 x 5 (rep11-12) et le matériel de raccordement (rep1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 13). Il en faut 3 pour faire un kit de raccordement triphasé complet.

Câble HT EP unipolaire (rep4)

Tête de câble DROP (rep8)

Douille DROP (rep9)